

الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021
في شأن رسوم خدمات المعايرة التي يقدمها المختبر المعيار الثانوي لقياس الجرعات
التابع للهيئة الاتحادية للرقابة النووية

أولاً: رسوم خدمات المعايرة والتشعيع

م	وصف الخدمة	نوع الجهاز	المجال	الرسم (بالدرهم الإماراتي)
1	المعايرة باستخدام سيزيوم 137	مقياس مسح - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	1500
2	المعايرة باستخدام سيزيوم 137	مقياس مسح إضافي - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	750
3	المعايرة باستخدام سيزيوم 137	غرف التأين - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	1200
4	التشعيع باستخدام سيزيوم 137	مقاييس جرعة خاملة (حتى خمس دفعات من أربعة مقاييس جرعة) - جرعة	الوقاية الإشعاعية	1500
5	المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N	مقياس مسح - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	1500
6	المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N	مقياس مسح إضافي - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	750
7	المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N	غرف تأين - معدل الجرعة	الوقاية الإشعاعية	1200

1500	الوقاية الإشعاعية	تشعيع مجموعة مقاييس جرعة خاملة (حتى خمس دفعات من أربعة مقاييس جرعة) - جرعة	المعايرة باستخدام أشعة سينية - سلسلة N	8
1200	الأشعة التشخيصية	غرفة التأين - معدل الجرعة	المعايرة باستخدام أشعة سينية - RQA	9
1200	الأشعة التشخيصية	غرفة التأين - معدل الجرعة	المعايرة باستخدام أشعة سينية - RQR	10

ثانياً: رسوم الخدمات الإدارية

م	وصف الخدمة	الرسم (بالدرهم الإماراتي)
1	تعديل طلب قائم للمعايرة بناءً على طلب من العميل (قبل إجراء المعايرة)	100
2	إلغاء العميل لطلب المعايرة (قبل إجراء المعايرة)	100

ثالثاً: رسوم الخدمات الإضافية

م	وصف الخدمة	الرسم (بالدرهم الإماراتي)
1	التنظيف اللازم في حال كان الجهاز متسخاً (الغبار، أو طبقة دهنية أو أي نوع من التراب يمنع نقل الجهاز إلى غرفة المعايرة).	250
2	التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز معطل.	200
3	التحقق الفني لتأكيد أن الجهاز ملوث بنويدات مشعة.	3000
4	التحقق الفني لتأكيد أن البطاريات غير مشحونة على نحو كاف.	200
5	التخزين لفترة تزيد على عشرة (10) أيام عمل بعد المعايرة، أو تزيد على ثلاثة (3) أيام عمل في حال التلوث بنويدات مشعة.	50 عن كل يوم